

Ofício nº PMC/SEGOV/372/2018.

Congonhas, 20 de dezembro de 2018.

Exmo. Sr.

Adivar Geraldo Barbosa,


Presidente da Câmara Municipal de CONGONHAS/MG.

Prezado Senhor,

Em atenção ao ofício n.º 227/2018/Secretaria, datado de 04/12/2018, encaminhamos a V.Exa. a Comunicação Interna n.º PMC/SEOB/AL/147/2018, por meio da qual a Secretaria de Obras presta informações, em atendimento ao Requerimento n.º CMC/1133/2018, de autoria do nobre vereador Lucas Santos Vicente.

Na oportunidade, reiteramos a V.Exa. e demais pares, nossas respeitadas saudações.

Atenciosamente,



Lúcio de Souza Coimbra,

Secretário Municipal de Governo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS

Ofício nº PMC/SEGOV/372/2018.

Congonhas, 20 de dezembro de 2018.

Exmo. Sr.

Adivar Geraldo Barbosa,

Presidente da Câmara Municipal de CONGONHAS/MG.

Prezado Senhor,

Em atenção ao ofício n.º 227/2018/Secretaria, datado de 04/12/2018, encaminhamos a V.Exa. a Comunicação Interna n.º PMC/SEOB/AL/147/2018, por meio da qual a Secretaria de Obras presta informações, em atendimento ao Requerimento n.º CMC/1133/2018, de autoria do nobre vereador Lucas Santos Vicente.

Na oportunidade, reiteramos a V.Exa. e demais pares, nossas respeitadas saudações.

Atenciosamente,


Lúcio de Souza Coimbra,
Secretário Municipal de Governo.

MMPF

Rosemary Aparecida Benedito
Secretária

COMUNICAÇÃO INTERNA

Nº. PMC/SEOB/AL/147/2018

De : Rosemary Aparecida Benedito

SEOB

Para : Lúcio de Souza Coimbra

SEGOV

Data : 19/12/2018

Prezado Senhor,

Em atenção ao **Requerimento nº 1133/2018**, através do qual o vereador **Lucas Santos Vicente** solicita análise técnica sobre as condições estruturais da ponte que faz ligação da Rua Marechal Floriano Peixoto à Travessa Luiz Gonçalves, Bairro Centro, vimos informar que, em visita "*in loco*" pelo corpo técnico da Secretaria de Obras, constatamos que, visualmente a ponte foi executada com tubulões para apoio dos pilares e neste tipo de construção, usualmente, são executados muito abaixo do fundo da calha do rio.

Considerando que, visualmente não há recalque e nem deslocamento dos pilares aparentemente, a estrutura encontra-se estável.

Observa-se que existem erosões abaixo das fundações das cortinas de concreto, que sustentam o aterro da Rua Marechal Floriano Peixoto, estes devem ser tratados adequadamente, após período chuvoso.

Atenciosamente,


Rosângela Apolinário Costa
Diretora de Obras


Rosemary Aparecida Benedito
Secretária Municipal de Obras


Márcia Mira P. Freitas
Sec. Governo
19.12.2018