



OFÍCIO PMC/SESP/059/2025

De: José Roberto da Costa – Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito

Para: Averaldo Pereira da Silva - Vereador

Assunto: Ofício 473/CMC/GAP/25

Prezado Senhor, encaminho resposta ao Ofício nº 473/CMC/GAP/25.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais.

Congonhas, 20 de outubro 2025.

José Roberto da Costa

Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito - SESP

Câmara Municipal de Congonhas



PROCOLO GERAL 2864/2025
Data: 20/10/2025 - Horário: 11:10
Legislativo

www.congonhas.mg.gov.br



Canal Congonhas-MG



PrefeituradeCongonhas

Praça Pres. Juscelino Kubitschek, 135 - Centro, Congonhas - MG, 36415-000 | (31) 3732-0800

Congonhas

CÂMARA MUNICIPAL

Ofício nº 473 /CMC/GAP/25

Congonhas, 18 de setembro de 2025.

Ilmo. Sr.
José Roberto da Costa
Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito.

Assunto: Solicitação (faz)

O Vereador que este subscreve vem solicitar a V.S.^a, a realização de vistoria técnica no talude nos fundos da residência nº 261 da Rua Djair Alfredo da Silva, esquina com a Rua Geraldo Vale, no bairro Novo Plataforma

Justificativa:

Os cidadãos relataram preocupação com a situação dos taludes existentes na localidade, que apresentam risco potencial de instabilidade e deslizamentos, principalmente em períodos de chuvas intensas. Tal condição coloca em perigo a segurança de pedestres, motoristas e das famílias que residem próximas às encostas.

Dessa forma, a vistoria técnica por parte da Defesa Civil se faz necessária e urgente, a fim de avaliar as condições estruturais dos taludes e indicar as medidas preventivas e corretivas adequadas. Tal ação é fundamental para resguardar a integridade física da comunidade e garantir tranquilidade aos moradores do bairro Novo Plataforma.

“Solicitação colhida através do nosso Gabinete Itinerante”

Segue foto em anexo.

Cordialmente;



Averaldo Pereira da Silva (Pica-Pau)
Vereador

RECEBIDO
GENILTON
22/09/2025
12:00 HAS



PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
E TRÂNSITO
DIRETORIA DE SEGURANÇA SOCIAL
COORDENADORIA PROTEÇÃO E
DEFESA CIVIL



Nº449/2025

Nº Registro de atendimento:-

Data: 22/09/2025

Endereço: Rua Djair Alfredo da Silva, nº 261, Bairro: Novo Plataforma.

Solicitante: Averaldo Pereira da Silva (vereador)



Wagner Cordeiro Matosinhos
Coordenador de Defesa Civil

Mauro Lúcio Justino de Oliveira
Diretor de Defesa Civil

Aleilson da Silva Diniz
Engenheiro Civil e Geotécnico
CREA250904D



PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
E TRÂNSITO
DIRETORIA DE SEGURANÇA SOCIAL
COORDENADORIA PROTEÇÃO E
DEFESA CIVIL





Nº449/2025

Nº Registro de atendimento:-

Data: 22/09/2025

Endereço: Rua Djair Alfredo da Silva, nº 261, Bairro: Novo Plataforma.

Solicitante: Averaldo Pereira da Silva (vereador)



Wagner Cordeiro Matosinhos
Coordenador de Defesa Civil

Mauro Lúcio Justino de Oliveira
Diretor de Defesa Civil

Aleilson da Silva Diniz
Engenheiro Civil e Geotécnico
CREA250904D



PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
E TRÂNSITO
DIRETORIA DE SEGURANÇA SOCIAL
COORDENADORIA PROTEÇÃO E
DEFESA CIVIL



Nº449/2025

Nº Registro de atendimento:-

Data: 22/09/2025

Endereço: Rua Djair Alfredo da Silva, nº 261, Bairro: Novo Plataforma.

Solicitante: Averaldo Pereira da Silva (vereador)

Relatório: A Defesa Civil atendendo à solicitação do Sr. Averaldo Pereira da Silva para avaliação de possível risco em talude no endereço Rua Djair Alfredo da Silva, nº 261, Bairro Novo Plataforma.

A equipe da Defesa Civil esteve no endereço supracitado para averiguar a solicitação, foi observado um cisalhamento no talude, que segundo o proprietário é decorrente das chuvas de 2022.

Na presente data não observamos nenhum sinal de ruptura ou trincas visíveis no referido talude, ou seja, sem risco iminente. Foi orientado ao proprietário para monitorar e caso apareça alguma trinca, acionar a equipe da Defesa Civil pelo telefone 199 e ou 972497260. Segue resposta da vistoria para SESP.

Wagner Cordeiro Matosinhos
Coordenador de Defesa Civil

Mauro Lúcio Justino de Oliveira
Diretor de Defesa Civil

Aleilson da Silva Diniz
Engenheiro Civil e Geotécnico
CREA250904D