



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS

Ofício n.º PMC/SEGOV/466/2021.

Congonhas, 05 de novembro de 2021.

Exmo. Sr.

Hemerson Ronan Inácio,


Presidente da Câmara Municipal de Congonhas/MG.

Prezado Senhor,

Em atenção ao Ofício 136/2021/Secretaria, datado de 24/08/2021, encaminhamos a V. Exa. a C.I. PMC/SEGUR/DDSO/138/2021, por meio da qual a Secretaria de Gestão Urbana presta informações em atendimento ao Requerimento CMC/196/2021 de autoria do nobre vereador Gerson Daniel de Deus.

Na oportunidade, reiteramos a V.Exa. e demais pares, nossas respeitadas saudações.

Atenciosamente,


Simônia Maria de Jesus Magalhães
Secretária Municipal de Governo

Câmara Municipal de Congonhas



PROTOCOLO GERAL 3478/2021
Data: 16/11/2021 - Horário: 11:26
Legislativo

MSR

Denilson Carlos de Oliveira
Diretor de Defesa Social

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 138/2021

DATA: 27/10/2021

DE: Diretoria de Defesa Social

PARA: Secretaria do Governo

Em atenção ao Requerimento 242/2021 onde o Vereador Gerson Daniel de Deus solicita esclarecimentos sobre o fechamento da rua da Recordação no bairro Basílica, levo a vosso conhecimento que conforme relatório expedido pelo setor de Engenharia da Prefeitura Municipal, a citada rua já está com seu acesso liberado para carros de pequeno porte e veículos de emergência e os reparos na via já estão em andamento.

Atenciosamente,



Denilson Carlos de Oliveira
Diretor de Defesa Social



Gláucio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Gestão Urbana

Congonhas
Casa do Legislativo Vereador Ênio da Gama

CÂMARA MUNICIPAL

REQUERIMENTO 42 /2021.
Do Exmo. Vereador Gerson Daniel de Deus.

Ao Exmo. Sr. Hemerson Ronan Inácio (Mércio).
Presidente da Câmara Municipal de Congonhas.

Wagner,
Providência
resposta URGENTE

Denilson Carlos de Oliveira
Diretor de Defesa Social

Requer à Mesa Diretora, em conformidade com o Artigo 50 do Regimento Interno e considerando o Artigo 61, § 3º da Lei Orgânica Municipal que, solicite ao Prefeito Municipal, justificativa formal para a ausência de resposta ao requerimento 196/2021 dentro do prazo legal estabelecido. Requerimento este importantíssimo, em que requer as seguintes informações:

- 1) A Rua da Recordação está com o trânsito interditado há vários meses. Os moradores se queixam e procuram o vereador a fim de solicitar a liberação da via, no entanto qual a atual situação da rua?
- 2) Qual o real motivo que leva a interdição?
- 3) Há um diagnóstico da secretaria competente para resolver o problema?
- 4) Há previsão de resolver o problema e liberar o fluxo de veículos na via?

Responde
Somente

Congonhas, 01 de Outubro de 2021.

Gerson Daniel de Deus
GERSON DANIEL DE DEUS
VEREADOR

RECEBI EM 13/10/2021
J. M. S. S. C.

Para resposta ao vereador no que
compete a essa Diretoria DTRH
através deste Gabinete.

Data 13/10/21

Municipal de Congonhas
COLO GERAL 2960/2021
110/2021 - Horário: 13:53
Legislativo

Câmara Municipal de Congonhas
Rua Dr. Pacifico Homem Júnior, 82, Centro, Congonhas/MG - Telefone: (31) 3731-1840 - E-mail: camara@congonhas.mg.leg.br
www.congonhas.mg.leg.br

Assinado em 13/10/21

COMUNICAÇÃO INTERNA SEGUR / Nº 090/ 2021.

DATA: 28 de setembro de 2021

DE: Adriana A. C. Maia Oliveira – SEGUR/ Engenharia e Arquitetura
Gláucio de Souza Ribeiro - Secretário de Gestão Urbana

PARA: Sr. Marcelo José Nunes Moreno - Secretário de Obras


Prezado Senhor,

Com meus cordiais cumprimentos, solicitamos que seja providenciado manutenção na Rua da Recordação, a qual foi interditada pela Defesa Civil, devido a problemas de desmoronamento. Em nova vistoria com a equipe da Defesa Civil, Engenharia e Trânsito, foi verificado que o proprietário do imóvel em frente a área desmoronada, (próximo às manilhas que foram colocadas para interdição da via), executou muro de contenção, propiciando maior segurança da mesma contudo, há que se recuperar parte da base, sub base e pavimentação asfáltica no trecho danificado de forma que possa ser liberada para atendimento ao trânsito de veículos leves.

Com nossos agradecimentos, firmamo-nos com estima e consideração.

Atenciosamente,


Adriana A. C. Maia Oliveira
Engenheira Civil
Setor de Engenharia e Arquitetura


Gláucio de Souza Ribeiro
Secretário de Gestão Urbana

Adriana Sandra C. Peixoto
Matr.: 53341
30-03-21


COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 90/2021

DATA: 24/09/2021

DE: Gláucio de Souza Ribeiro – SEGUR

PARA: Marcelo José Nunes Moreno – SEOB

Referência: Drenagem

Prezado Senhor,

Solicitamos à esta Secretaria que seja realizado a avaliação e intervenção da rede de drenagem pluvial da Rua Padre Alberto, Basílica.

A referida rua não possui captação e condução de água pluvial, com isso durante o período chuvoso a água escoar para as casas que estão no nível inferior à rua. Foram interditadas duas residências devido ao comprometimento da via e deslocamento do muro de contenção (sustentação de parte da via).

Tais serviços fazem-se necessários, uma vez que já foram identificados problemas e estão gerando transtornos à população.

Além disso, existem inúmeras solicitações dos moradores a respeito da drenagem.


Ante o exposto, solicitamos o atendimento da demanda requerida.

Sem mais, desde já agradecemos a atenção.

Atenciosamente,




Gláucio de Souza Ribeiro
Secretário de Gestão Urbana



Adriana A. C. Maia Oliveira
Engenheira Civil
SEGUR – Engenharia/Arquitetura



PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE GESTÃO URBANA
DIRETORIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA PROTEÇÃO E DEFESA
CIVIL



Nº-162/2021

Data:29 /Abril/2021.

Rua: Padre Alberto nº 115 Bairro Basílica

Solicitante: Maria das Dores Miranda

Em atendimento à solicitação da Sra. Maria das Dores Miranda, a equipe da Defesa Civil compareceu no local supracitado para avaliar os danos ocasionados em relação à movimentação de um muro estrutural de aproximadamente 5,00m de altura executado pelo município.

Trata-se de um imóvel edificado, já consolidado, abaixo do nível da Rua e o fechamento em alvenaria da área de cobertura, ou seja, uma construção inacabada no primeiro pavimento.

Foi verificado que a Rua Padre Alberto recebe um grande volume de água pluvial decorrente da encosta, fundos com a Rua da Recordação e Rua Diamantina, Bairro Basílica. A Rua Padre Alberto não possui rede de água pluvial, há indícios de infiltração na pavimentação e percolação de material pelo dreno do muro, pois conforme fotos anexas há várias rachaduras na via. Foi verificado também que o guarda corpo de proteção na calçada está em processo de corrosão e não oferece segurança para o pedestre. Se comprova a movimentação do muro devido ao proprietário ter apoiado um telhado entre o muro e a parede da residência, sendo que os caibros de sustentação do telhado ultrapassaram a parede de alvenaria de tijolo cerâmico e onde o apoio está em estrutura de concreto, os caibros se curvaram.

Portanto, concluímos que o muro está instável e não sendo seguro que os moradores continuem ocupando o imóvel. Concluímos que o imóvel deve ser INTERDITADO até que seja tratado o problema da drenagem e executado reforço estrutural para travamento do muro.

Marcos Vinicius da Silva Souza
Paulo Henrique Santos Marques
Agentes Proteção Defesa Civil

Adriana A. C. Maia Oliveira
Engenheira Civil
CREA 83938/D
Segur/Engenharia e Arquitetura

Wagner Cordeiro Matosinhos
Coordenador da Defesa Civil



PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE GESTÃO URBANA
DIRETORIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA PROTEÇÃO E DEFESA
CIVIL



Nº-162/2021

Data:29 /Abril/2021.

Rua: Padre Alberto nº 115 Bairro Basílica

Solicitante: Maria das Dores Miranda




Marcos Vinicius da Silva Souza
Paulo Henrique Santos Marques
Agentes Proteção Defesa Civil

Adriana A. C. Maia Oliveira
Engenheira Civil
CREA 83938/D
Segur/Engenharia e Arquitetura

Wagner Cordeiro Matosinhos
Coordenador da Defesa Civil



PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE GESTÃO URBANA
DIRETORIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA PROTEÇÃO E DEFESA
CIVIL





Nº-162/2021

Data: 29 /Abril/2021.

Rua: Padre Alberto nº 115 Bairro Basílica

Solicitante: Maria das Dores Miranda



Marcos Vinicius da Silva Souza
Paulo Henrique Santos Marques
Agentes Proteção Defesa Civil

Adriana A. C. Maia Oliveira
Engenheira Civil
CREA 83938/D
Segur/Engenharia e Arquitetura


Wagner Cordeiro Matosinhos
Coordenador da Defesa Civil





PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE GESTÃO URBANA
DIRETORIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA PROTEÇÃO E
DEFESA CIVIL

COMPDEC



CONGONHAS

Nº 297/2021

Data: 27/Agosto/2021.

Rua: Padre Alberto nº75 Bairro: Basílica

Solicitante: Jose Ferreira – Telefone (31) 98945-8874



Relatório: Atendendo à solicitação a Defesa Civil compareceu à Rua Padre Alberto em frente ao nº 75, onde o requerente o Sr José Ferreira teme pela segurança do seu imóvel, pois, o mesmo foi edificado muito abaixo do nível da supracitada rua e em período de chuvas desce muita água que vem danificando parte do solo entre o asfalto e o muro.

Foi verificado que a Rua Padre Alberto recebe um grande volume de água pluvial decorrente da encosta, fundos com a Rua da Recordação e Rua Diamantina, Bairro Basílica e que a Rua Padre Alberto não possui rede de água pluvial em grande parte de sua extensão, há indícios de infiltração na pavimentação e perda de solo junto ao muro, pois, há várias rachaduras na via. Verificamos também a inexistência de um guarda corpo de proteção para segurança dos pedestres.

Segue para Secretaria de Obras para análise e ações pertinentes.

Jean Carlos de Araújo
Paulo Henrique Santos Marques
Agentes Proteção de Defesa Civil




Wagner Cordeiro Matosinhos
Coordenador da Defesa Civil



PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE GESTÃO URBANA
DIRETORIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA PROTEÇÃO E
DEFESA CIVIL



Nº 297/2021
Data: 27/Agosto/2021.
Rua: Padre Alberto nº75 Bairro: Basílica
Solicitante: Jose Ferreira – Telefone (31) 98945-8874



Jean Carlos de Araújo
Paulo Henrique Santos Marques
Agentes Proteção de Defesa Civil

Wagner Cordeiro Matosinhos
Coordenador da Defesa Civil