



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS

Ofício n.º PMC/SEGOV/514/2021.

Congonhas, 28 de dezembro de 2021.

Exmo. Sr.

Hemerson Ronan Inácio,

Presidente da Câmara Municipal de Congonhas/MG.

Prezado Senhor,

Em atenção ao Requerimento CMC/242/2021, de autoria do nobre vereador Gerson Daniel de Deus, aprovado na 28ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal, por meio do qual solicita justificativa formal para a ausência de resposta ao Requerimento CMC/196/2021 dentro do prazo legal estabelecido, informamos que o atraso na resposta ocorreu pela alta demanda de trabalho.

Registre-se que a resposta ao Requerimento CMC/196/2021 foi encaminhada através do Ofício/SEGOV/466/2021, registrado sob o número de protocolo geral 3478/2021.

Na oportunidade, reiteramos a V.Exa. e demais pares, nossas respeitadas saudações.

Atenciosamente,

SIMONIA MARIA DE JESUS MAGALHAES
Assinado de forma digital por
SIMONIA MARIA DE JESUS
MAGALHAES
Dados: 2021.12.28 17:37:30 -03'00'

Simônia Maria de Jesus Magalhães

Secretária Municipal de Governo

Denilson Carlos de Oliveira
Diretor de Defesa Social

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 138/2021

DATA: 27/10/2021

DE: Diretoria de Defesa Social

PARA: Secretaria do Governo

Em atenção ao Requerimento 242/2021 onde o Vereador Gerson Daniel de Deus solicita esclarecimentos sobre o fechamento da rua da Recordação no bairro Basílica, levo a vosso conhecimento que conforme relatório expedido pelo setor de Engenharia da Prefeitura Municipal, a citada rua já está com seu acesso liberado para carros de pequeno porte e veículos de emergência e os reparos na via já estão em andamento.

Atenciosamente,



Denilson Carlos de Oliveira
Diretor de Defesa Social



Gláucio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Gestão Urbana

Congonhas

CÂMARA MUNICIPAL

Casa do Legislativo Vereador Ênio da Gama

REQUERIMENTO 42 /2021.
Do Exmo. Vereador Gerson Daniel de Deus.

Ao Exmo. Sr. **Hemerson Ronan Inácio (Mércio)**,
Presidente da Câmara Municipal de Congonhas.

Wagner,
Providência
resposta URGENTE.

Denilson Carlos de Oliveira
Diretor de Defesa Social

Requer à Mesa Diretora, em conformidade com o Artigo 50 do Regimento Interno e considerando o Artigo 61, § 3º da Lei Orgânica Municipal que, solicite ao Prefeito Municipal, justificativa formal para a ausência de resposta ao requerimento 196/2021 dentro do prazo legal estabelecido. Requerimento este importantíssimo, em que requer as seguintes informações:

- 1) A Rua da Recordação está com o trânsito interdito há vários meses. Os moradores se queixam e procuram o vereador a fim de solicitar a liberação da via, no entanto qual a atual situação da rua?
- 2) Qual o real motivo que leva a interdição?
- 3) Há um diagnóstico da secretaria competente para resolver o problema?
- 4) Há previsão de resolver o problema e liberar o fluxo de veículos na via?

Responde
Somente

Congonhas, 01 de Outubro de 2021.

Gerson Daniel de Deus
GERSON DANIEL DE DEUS
VEREADOR

RECEBI EM 13/10/2021
Jonelso

Para resposta ao vereador no que compete a essa Diretoria *DTRH* através deste Gabinete.

Data *13/10/21*

Municipal de Congonhas



COLO GERAL 2960/2021
/10/2021 - Horário: 13:53
Legislativo

Câmara Municipal de Congonhas
Rua Dr. Pacifico Homem Júnior, 82, Centro, Congonhas/MG - Telefone: (31) 3731-1840 - E-mail: camara@congonhas.mg.leg.br
www.congonhas.mg.leg.br

Dr. Daniel de Deus

COMUNICAÇÃO INTERNA SEGUR / Nº 090/ 2021

DATA: 28 de setembro de 2021

DE: Adriana A. C. Maia Oliveira – SEGUR/ Engenharia e Arquitetura
Gláucio de Souza Ribeiro - Secretário de Gestão Urbana

PARA: Sr. Marcelo José Nunes Moreno - Secretário de Obras

Prezado Senhor,

Com meus cordiais cumprimentos, solicitamos que seja providenciado manutenção na Rua da Recordação, a qual foi interditada pela Defesa Civil, devido a problemas de desmoronamento. Em nova vistoria com a equipe da Defesa Civil, Engenharia e Trânsito, foi verificado que o proprietário do imóvel em frente a área desmoronada, (próximo às manilhas que foram colocadas para interdição da via), executou muro de contenção, propiciando maior segurança da mesma contudo, há que se recuperar parte da base, sub base e pavimentação asfáltica no trecho danificado de forma que possa ser liberada para atendimento ao trânsito de veículos leves.

Com nossos agradecimentos, firmamo-nos com estima e consideração.

Atenciosamente,



Adriana A. C. Maia Oliveira

Engenheira Civil

Setor de Engenharia e Arquitetura


Gláucio de Souza Ribeiro

Secretário de Gestão Urbana

Adriana Sandra C. Peixoto
Matr.: 53341
30-09-21


COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 90/2021

DATA: 24/09/2021

DE: Gláucio de Souza Ribeiro – SEGUR

PARA: Marcelo José Nunes Moreno – SEOB

Referência: Drenagem

Prezado Senhor,

Solicitamos à esta Secretaria que seja realizado a avaliação e intervenção da rede de drenagem pluvial da Rua Padre Alberto, Basílica.

A referida rua não possui captação e condução de água pluvial, com isso durante o período chuvoso a água escoar para as casas que estão no nível inferior à rua. Foram interditadas duas residências devido ao comprometimento da via e deslocamento do muro de contenção (sustentação de parte da via).

Tais serviços fazem-se necessários, uma vez que já foram identificados problemas e estão gerando transtornos à população.


Além disso, existem inúmeras solicitações dos moradores a respeito da drenagem.

Ante o exposto, solicitamos o atendimento da demanda requerida.

Sem mais, desde já agradecemos a atenção.


Atenciosamente,


Gláucio de Souza Ribeiro
Secretário de Gestão Urbana


Adriana A. C. Maia Oliveira
Engenheira Civil
SEGUR – Engenharia/Arquitetura



PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE GESTÃO URBANA
DIRETORIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA PROTEÇÃO E DEFESA
CIVIL



Nº-162/2021

Data:29 /Abril/2021.

Rua: Padre Alberto nº 115 Bairro Basílica

Solicitante: Maria das Dores Miranda

Em atendimento à solicitação da Sra. Maria das Dores Miranda, a equipe da Defesa Civil compareceu no local supracitado para avaliar os danos ocasionados em relação à movimentação de um muro estrutural de aproximadamente 5,00m de altura executado pelo município.

Trata-se de um imóvel edificado, já consolidado, abaixo do nível da Rua e o fechamento em alvenaria da área de cobertura, ou seja, uma construção inacabada no primeiro pavimento.

Foi verificado que a Rua Padre Alberto recebe um grande volume de água pluvial decorrente da encosta, fundos com a Rua da Recordação e Rua Diamantina, Bairro Basílica. A Rua Padre Alberto não possui rede de água pluvial, há indícios de infiltração na pavimentação e percolação de material pelo dreno do muro, pois conforme fotos anexas há várias rachaduras na via. Foi verificado também que o guarda corpo de proteção na calçada está em processo de corrosão e não oferece segurança para o pedestre. Se comprova a movimentação do muro devido ao proprietário ter apoiado um telhado entre o muro e a parede da residência, sendo que os caibros de sustentação do telhado ultrapassaram a parede de alvenaria de tijolo cerâmico e onde o apoio está em estrutura de concreto, os caibros se curvaram.

Portanto, concluímos que o muro está instável e não sendo seguro que os moradores continuem ocupando o imóvel. Concluímos que o imóvel deve ser INTERDITADO até que seja tratado o problema da drenagem e executado reforço estrutural para travamento do muro.


Marcos Vinicius da Silva Souza
Paulo Henrique Santos Marques
Agentes Proteção Defesa Civil

Adriana A. C. Maia Oliveira
Engenheira Civil
CREA 83938/D
Segur/Engenharia e Arquitetura

Wagner Cordeiro Matosinhos
Coordenador da Defesa Civil



PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE GESTÃO URBANA
DIRETORIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA PROTEÇÃO E DEFESA
CIVIL






Nº-162/2021

Data:29 /Abril/2021.

Rua: Padre Alberto nº 115 Bairro Basílica

Solicitante: Maria das Dores Miranda




Marcos Vinicius da Silva Souza
Paulo Henrique Santos Marques
Agentes Proteção Defesa Civil

Adriana A. C. Maia Oliveira
Engenheira Civil
CREA 83938/D
Segur/Engenharia e Arquitetura

Wagner Cordeiro Matosinhos
Coordenador da Defesa Civil



PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE GESTÃO URBANA
DIRETORIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA PROTEÇÃO E DEFESA
CIVIL




Nº-162/2021

Data:29 /Abril/2021.

Rua: Padre Alberto nº 115 Bairro Basílica



Solicitante: Maria das Dores Miranda



Marcos Vinicius da Silva Souza
Paulo Henrique Santos Marques
Agentes Proteção Defesa Civil

Adriana A. C. Maia Oliveira
Engenheira Civil
CREA 83938/D
Segur/Engenharia e Arquitetura


Wagner Cordeiro Matosinhos
Coordenador da Defesa Civil

	<p>PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE GESTÃO URBANA DIRETORIA DE DEFESA SOCIAL COORDENADORIA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</p>	<p>COMPDEC</p>  <p>CONGONHAS</p>
<p>Nº 297/2021 Data: 27/Agosto/2021. Rua: Padre Alberto nº75 Bairro: Basílica Solicitante: Jose Ferreira – Telefone (31) 98945-8874</p>		
<p>Relatório: Atendendo à solicitação a Defesa Civil compareceu à Rua Padre Alberto em frente ao nº 75, onde o requerente o Sr José Ferreira teme pela segurança do seu imóvel, pois, o mesmo foi edificado muito abaixo do nível da supracitada rua e em período de chuvas desce muita água que vem danificando parte do solo entre o asfalto e o muro.</p> <p>Foi verificado que a Rua Padre Alberto recebe um grande volume de água pluvial decorrente da encosta, fundos com a Rua da Recordação e Rua Diamantina, Bairro Basílica e que a Rua Padre Alberto não possui rede de água pluvial em grande parte de sua extensão, há indícios de infiltração na pavimentação e perda de solo junto ao muro, pois, há várias rachaduras na via. Verificamos também a inexistência de um guarda corpo de proteção para segurança dos pedestres.</p> <p>Segue para Secretaria de Obras para análise e ações pertinentes.</p>		
<p>Jean Carlos de Araújo Paulo Henrique Santos Marques Agentes Proteção de Defesa Civil</p>		<p>Wagner Cordeiro Matosinhos Coordenador da Defesa Civil</p>



PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE GESTÃO URBANA
DIRETORIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA PROTEÇÃO E
DEFESA CIVIL

COMPDEC





CONGONHAS

Nº 297/2021

Data: 27/Agosto/2021.

Rua: Padre Alberto nº75 Bairro: Basílica

Solicitante: Jose Ferreira – Telefone (31) 98945-8874



Jean Carlos de Araújo
Paulo Henrique Santos Marques
Agentes Proteção de Defesa Civil

Wagner Cordeiro Matosinhos
Coordenador da Defesa Civil