

Casa do Legislativo Vereador Ênio da Gama

REQUERIMENTO 237/2022

Câmara Municipal de Congonhas, 13 de setembro de 2022.

Exmo. Sr.

Hemerson Ronan Inácio

Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Congonhas.

A Vereadora que o presente subscreve, em conformidade com o art. 137, § 3º, inciso VIII do Regimento Interno desta Casa, ouvido o Plenário, solicita a V. Ex.^a que encaminhe à **Secretaria Municipal de Obras**, se há previsão de construção de Muro Gabião entre o imóvel de número 30 da Travessa dos Timbiras e a esquina da Rua Pedro II no bairro Basílica.

A justificativa para essa Solicitação é que devido as chuvas do início do ano, houve um grande deslizamento de terra na encosta da mencionada esquina.

Salientamos ainda, que já houve a abertura de 2 (dois) processos administrativos para tal solicitação, sendo que um dos processos sumiu dentro da PMC, de acordo com informações de moradores da referida rua.

Na certeza de continuar merecendo a atenção de V. Exa., agradeço.

Atenciosamente,



Patrícia Monteiro
Vereadora

Câmara Municipal de Congonhas




PROTOCOLO GERAL 2768/2022
Data: 13/09/2022 - Horário: 09:16
Legislativo



PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE GESTÃO URBANA
DIRETORIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA PROTEÇÃO E
DEFESA CIVIL

COMPDEC




CONGONHAS

Nº 390/2022

Data: 09/Janeiro/2022

Rua: Travessa Timbiras Nº30 Bairro Basílica

Solicitante: Maria Aparecida de Melo Freitas



Marcos Vinicius da Silva Souza

Antônia Edilza de Jesus Coelho

Agentes de Proteção e Defesa Civil



PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE GESTÃO URBANA
DIRETORIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA PROTEÇÃO E
DEFESA CIVIL



Nº 390/2022

Data: 09/Janeiro/2022

Rua: Travessa Timbiras Nº30 Bairro Basílica

Solicitante: Maria Aparecida de Melo Freitas



Relatório: Atendendo solicitação da Sr.^a Maria Aparecida de Melo Freitas, a Defesa Civil realizou vistoria no endereço Rua Travessa Timbiras Nº30 Bairro Basílica, no local verificamos que devido ao período de chuvas que ocorreu na primeira quinzena de Janeiro de 2022, surgiram rachaduras e trincas no piso de concreto da área externa do imóvel, houve também deslizamento nas encostas entorno da residência como mostra as fotos. A Defesa Civil orientou aos moradores dos riscos e pediu que evitassem transitar na área comprometida durante período de chuvas. Salientamos que há riscos de novos deslizamentos de terra e vegetação, atingido a Via Dom Pedro II Bairro Basílica que fica abaixo local atingido. Segue o relatório para a SMOBI para avaliação técnica dos riscos que afetam a via pública e para a SEDAS para avaliação social.

Marcos Vinicius da Silva Souza

Agentes de Proteção e Defesa Civil

Antônia Edilza de Jesus Coelho