

Congonhas, 27 de fevereiro de 2025.

Ofício N° 016/25

De: Secretaria de Segurança Pública e Trânsito

Diretoria de Defesa Civil

Para: Câmara Municipal de Congonhas

Vereador: Averaldo Pereira da Silva (Pica Pau)

Câmara Municipal de Congonhas



PROTOCOLO GERAL 516/2025

Data: 27/02/2025 - Horário: 14:19

Legislativo

Em atenção ao ofício n° 36/CMC/GAP/25 informamos que a Defesa Civil realizou vistoria na residência da senhora Izilda Evangelista de Oliveira, situada à Rua Esmeralda, n° 192, Bairro Jardim Profeta, e constatou não haver risco iminente de desabamento do muro existente no local porém, necessita de edificação de um muro de contenção na parte esquerda do imóvel com a finalidade de protegê-lo de possíveis deslizamentos, bem como um muro de fechamento na lateral direita conforme relatório anexo.

Atenciosamente,



Wagner Cordeiro Matosinhos
Coordenador de Defesa Civil



Mauro Lúcio Justino de Oliveira
Diretor de Defesa Civil

Congonhas

CÂMARA MUNICIPAL

Casa do Legislativo Vereador Ênio da Gama

Ofício nº 36 /CMC/GAP/25

Congonhas, 19 de Fevereiro de 2025.

Ilmo. Sr.

José Roberto da Costa

Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito.

Assunto: Solicitação (faz)

Prezado Sr.

O Vereador que este subscreve, vem solicitar de V.S^a. vistoria por parte da defesa civil na residência na rua Esmeralda n192 bairro jardim profeta.

Justificativa:

Tal pedido se faz necessário, devido a reclamações de munícipes indicando risco de desabamento.

Segue fotos em anexo.

Cordialmente,



Averaldo Pereira da Silva (Pica-Pau)
Vereador



PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
E TRÂNSITO
DIRETORIA DE SEGURANÇA SOCIAL
COORDENADORIA PROTEÇÃO E
DEFESA CIVIL



Nº113/2025




Nº Registro de atendimento:-

Data: 24/02/2025.

Endereço: Rua Esmeralda, nº 192 – Jardim Profeta.

Solicitante: Izilda Evangelista de Oliveira.

Número de moradores:




Wagner Cordeiro Matosinhos
Coordenador de Defesa Civil


Jean Carlos de Araújo
Ag. de Proteção e Defesa Civil



PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
E TRÂNSITO
DIRETORIA DE SEGURANÇA SOCIAL
COORDENADORIA PROTEÇÃO E
DEFESA CIVIL



Nº113/2025

Nº Registro de atendimento:-

Data: 24/02/2025.

Endereço: Rua Esmeralda, nº 192 – Jardim Profeta.

Solicitante: Izilda Evangelista de Oliveira.

Número de moradores:




Wagner Cordeiro Matosinhos
Coordenador de Defesa Civil


Jean Carlos de Araújo
Ag. de Proteção e Defesa Civil



PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
E TRÂNSITO
DIRETORIA DE SEGURANÇA SOCIAL
COORDENADORIA PROTEÇÃO E
DEFESA CIVIL



Nº113/2025




Nº Registro de atendimento:-

Data: 24/02/2025.

Endereço: Rua Esmeralda, nº 192 – Jardim Profeta.

Solicitante: Izilda Evangelista de Oliveira.

Número de moradores:



Wagner Cordeiro Matosinhos
Coordenador de Defesa Civil

Jean Carlos de Araújo
Ag. de Proteção e Defesa Civil



PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
E TRÂNSITO
DIRETORIA DE SEGURANÇA SOCIAL
COORDENADORIA PROTEÇÃO E
DEFESA CIVIL



Nº113/2025

Nº Registro de atendimento:-

Data: 24/02/2025.

Endereço: Rua Esmeralda, nº 192 – Jardim Profeta.

Solicitante: Izilda Evangelista de Oliveira.

Número de moradores:

Relatório: A Defesa Civil compareceu ao endereço Rua Esmeralda – 192 – Jardim Profeta, onde verificamos que o imóvel com cinco cômodos, de alvenaria, laje maciça, sendo que a lateral direita é limítrofe com a via e é cercada com muro de placas que estão em péssimo estado de conservação, como rachaduras, faltando algumas placas, remendos de gambiarras com telhas e paus, sendo que área vizinha é parte asfaltada e solo natural (em espaço vago) em declive, fato que propicia grande volume de águas pluviais em direção ao imóvel. Já na lateral esquerda, devido topografia do terreno, forma-se um talude de aproximadamente uns cinco metros e altura para o vizinho à jusante. Entendemos que ambas laterais necessitam ser contidas. A parte estrutural como paredes, apresentam algumas trincas e marcas de infiltrações em vários pontos. A requerente almeja ser inserida no programa Mão Solidária. Segue à SEDAS para conhecimento e ações pertinentes.

Visita realizada em atendimento ao ofício 36/25 solicitado por: Averaldo Pereira da Silva.

Wagner Cordeiro Matosinhos
Coordenador de Defesa Civil

Jean Carlos de Araújo
Ag. de Proteção e Defesa Civil