

Congonhas, 28 de fevereiro de 2025.

Ofício N° 018/25

De: Secretaria de Segurança Pública e Trânsito

Diretoria de Defesa Civil

Para: Câmara Municipal de Congonhas

Vereador: Averaldo Pereira da Silva (Pica Pau)

Em atenção ao ofício n° 67/CMC/GAP/25 informamos que a Defesa Civil em 21/01 do corrente ano, realizou vistoria no imóvel à Rua Dr. Vitorino 853, Vila São Vicente. O relatório foi encaminhado à SEOB em 28/01/2025. Segue em anexo cópia do mesmo.

Atenciosamente,



Wagner Cordeiro Matosinhos
Coordenador de Defesa Civil



Mauro Lúcio Justino de Oliveira
Diretor de Defesa Civil

Câmara Municipal de Congonhas



PROTOCOLO GERAL 553/2025
Data: 07/03/2025 - Horário: 14:56
Legislativo

Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito

• Prefeitura de Congonhas MG
Av. Júlia Kubitschek, 230 - Centro • 36410-084 Congonhas MG • Telefone: (31) 3732-0800 | Ramal: 0717
WWW.congonhas.MG.GOV.BR



PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
E TRÂNSITO
DIRETORIA DE SEGURANÇA SOCIAL
COORDENADORIA PROTEÇÃO E
DEFESA CIVIL



Nº032/2025



Nº Registro de atendimento:-

Data: 21/01/2025.

Endereço: Rua Dr. Vitorino – 853 e Vizinhos

Solicitante: Rafael e Kátia

Número de moradores: Vários



Wagner Cordeiro Matosinhos
Gerente de Área

Mauro Lúcio J. de Oliveira
Diretor de Defesa Civil



PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
E TRÂNSITO
DIRETORIA DE SEGURANÇA SOCIAL
COORDENADORIA PROTEÇÃO E
DEFESA CIVIL



Nº032/2025



Nº Registro de atendimento:-

Data: 21/01/2025.

Endereço: Rua Dr. Vitorino – 853 e Vizinhos

Solicitante: Rafael e Kátia

Número de moradores: Vários



Wagner Cordeiro Matosinhos
Gerente de Área

Mauro Lucio J. de Oliveira
Diretor de Defesa Civil



PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
E TRÂNSITO
DIRETORIA DE SEGURANÇA SOCIAL
COORDENADORIA PROTEÇÃO E
DEFESA CIVIL



Nº032/2025

Nº Registro de atendimento:-

Data: 21/01/2025.

Endereço: Rua Dr. Vitorino – 853 e Vizinhos

Solicitante: Rafael e Kátia

Número de moradores: Vários

Relatório: A Defesa Civil atendendo à solicitação compareceu ao endereço Rua Dr. Vitorino, onde os imóveis de número 853 e vizinhos deste, são limítrofes com o Rio Maranhão e vem ocorrendo perda de terreno aos fundos, segundo relato dos moradores, em período de cheias e ou qualquer elevação do nível das águas, a mesma ganhou mais velocidade e maior direção para seus imóveis, pois, como foi edificado um muro gabião na margem oposta, esse lado do rio ficou mais vulnerável. Segue à SEMOBI para análise e ações pertinentes. Requer Urgência!

Wagner Cordeiro Matosinhos
Gerente de Área

Mauro Lúcio J. de Oliveira
Diretor de Defesa Civil