

**INDICAÇÃO CMC/Nº 89 /2026**

**Exmo. Sr.**  
**Averaldo Pereira da Silva**  
**Presidente da Câmara Municipal de Congonhas**

Câmara Municipal de Congonhas




PROTOCOLO GERAL 394/2026  
Data: 26/02/2026 - Horário: 16:45  
Legislativo

O Vereador que o presente subscreve, em conformidade com as normas regimentais vigentes, ouvido o Plenário, apresenta a Vossa Excelência a presente indicação, no sentido de solicitar ao Executivo **que seja realizada vistoria técnica e adotadas providências urgentes para verificação da vazão do bueiro localizado na Rua Maria Clotilde Viana, nº 58, Bairro Tijucal, tendo em vista que a manilha existente não está suportando o volume de água pluvial, ocasionando o retorno pelo bueiro e o consequente empoçamento em frente à residência do morador.**

**Justificativa**

A presente proposição fundamenta-se na necessidade de assegurar a adequada manutenção e eficiência do sistema de drenagem pluvial urbana, cuja finalidade precípua é garantir o correto escoamento das águas, prevenindo alagamentos e danos ao patrimônio público e privado. De acordo com relatos do morador, verifica-se que, em períodos chuvosos, o dispositivo de captação existente revela-se insuficiente para suportar a demanda hídrica, ocasionando o retorno das águas pelo bueiro e seu acúmulo na porta da residência, circunstância que expõe o imóvel a riscos estruturais, além de comprometer a segurança, salubridade e mobilidade dos moradores.

Congonhas, 26 de fevereiro de 2026.



**Professor Rodrigo Mendes**  
**Vereador**

*Congonhas*

CÂMARA MUNICIPAL

Casa do Legislativo Vereador Ênio da Gama



**Câmara Municipal de Congonhas**

Rua Dr. Pacífico Homem Júnior, 82, Centro, Congonhas/MG – Telefone: (31) 3732-0300 – E-mail: [camara@congonhas.mg.leg.br](mailto:camara@congonhas.mg.leg.br)  
[www.congonhas.mg.leg.br](http://www.congonhas.mg.leg.br)