

Materia Legislativa - 89/2026

Tipo: IND - Indicação

Data: 26 de Fevereiro de 2026

Ementa: Indica ao Executivo que seja realizada vistória técnica e adotadas providências urgentes para verificação da vazão do bueiro Localizado na Rua Maria Clotilde Viana, nº58, Bairro Tijucal, tendo em vista que a manilha existente não está supor...

